Allegato n. 2

DESCRIZIONE	DETTAGLIO RICAMBI/SERVIZI	OFFERTA	IVA (€.)	TOTALE (IVA incl.)
INTERVENTO ON-SITE PER RIPARAZIONE TABELLONE ELETTRONICO - MODELLO: DISPLAY HG15.62-144X48/1YW - CODICE 991100300100 - DIFETTI: ALIMENTATO MA SPENTO. (RICEVE CORRETTAMENTE MESSAGGI MA NON ESPONE)				
	Unità lavorative			
	Contributo fisso uscita			
	Rimborso chilometrico A/R			
	Rimborso MD viaggio A/R			
	Diaria tecnico (giorno)			
	Materiale di consumo			
	Componentistica stimata	€.	€.	€.